

タイトル	【チェーン分割】スクレーパーコンベヤ		
説明	スクレーパーコンベヤのチェーン分割手順です。		
使用工具	ペンチ、ラジオペンチ、ハンマー		
作業人数	1人	所要時間 20分	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 不明な点は、弊社までお問い合わせください。(TEL: 076-274-1188) 		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>割りピンを外す (左右の上段と下段の計8個)</p> 	ペンチ、ハンマー	
2	 <p>ジョイントのリンクプレートを外す (左右の上段と下段の計4個)</p>	ラジオペンチ	
3	 <p>ジョイントのリンクを外す (左右の上段と下段の計4個)</p>		