








タイトル	カキ板交換	
説明	スクレーパーコンベヤのカキ板交換手順です。	
使用工具	六角レンチ、ラチェットレンチ、ソケットレンチ、ボックスドライバー	
作業人数	1人	
注意事項	・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 ・不明な点は、弊社までお問い合わせください。(TEL: 076-274-1188)	

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>センターカバーを取外す</p>	六角レンチ	
2	 <p>モーターを使ってカキ板を交換しやすい位置まで移動させる</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・コンベヤを回転させる際は、巻き込み等に十分注意し、安全を確認してから作業を行ってください。
3	 <p>交換するカキ板を取外す</p>	ラチェットレンチ ソケットレンチ	<ul style="list-style-type: none"> ・カキ板を交換する際は、機械電源を落としコンベヤが回らない状態にしてください。 ・コンベヤ内にナットやボルトを落とさないように注意してください。
4	 <p>新しいカキ板を取付ける 前後のカキ板と同じ向きで取付けてください。</p>  	ラチェットレンチ ソケットレンチ ボックスドライバー	<ul style="list-style-type: none"> ・コンベヤ内にナットやボルトを落とさないように注意してください。

5		センターカバーを取付ける	六角レンチ	
---	---	--------------	-------	--